



11. ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI SKENOVÁNÍ

Stroje poskytují nepřehledné množství možností nastavení při skenování. Základní parametry skenování se nachází ve spodní liště **skenovací obrazovky**, rozšířené možnosti se zobrazí po klepnutí na tlačítko **Další funkce** v pravém spodním rohu skenovací obrazovky.



- ▢ **Typ souboru > Compact PDF** - takto naskenovaný soubor (tedy kompaktní PDF) můžete zákazníkov v PC porovnat se souborem naskenovaným jako normální PDF, aby viděl rozdíl ve velikosti.
- ▢ **Typ souboru > Separace stránek** - umožňuje např. naskenovat najednou 100 jednostranných (nebo i oboustranných) faktur a vznikne tak 100 jednotlivých souborů



Další zajímavé funkce se nacházejí v rozšiřující nabídce pod tlačítkem **Další funkce** v pravém spodním rohu skenovací obrazovky. Vysvětlíte zákazníkovi, jak mu mohou tyto užitečné funkce usnadnit život:

- ✎ V sekci **b) Počet originálů > Oddělené snímání** - dovoluje skenovat postupně originály ze skla i z podavače a vytvořit z nich jediný soubor
- ✎ V sekci **b) Počet originálů > Nastavení originálu > Dlouhý originál** - umožňuje skenovat až 1 metr dlouhou předlohu (vhodné např. pro skenování velkého technického průkazu)
- ✎ V sekci **b) Počet originálů > Nastavení originálu > Odstranění prázdné stránky** – stroj při skenování vícestránkových předloh automaticky odstraňuje prázdné strany (vhodné zejména při skenování oboustranných dokumentů duálním podavačem - nedochází tak k degradaci výstupních souborů, obsahujících zbytečné prázdné strany)
- ✎ V sekci **c) Kvalita/sytost > Typ originálu > Kopírovaný papír** - vhodné pro nekvalitní předlohy (se „špinavým“ pozadím)

