

2. TISK NA DLOUHÝ PAPÍR

Stroj umožňuje tisk na papírový pás (banner) – arch papíru o rozměrech 297 x 1200 mm vhodný např. pro tisk panoramatických snímků, ale i rozsáhlých excelových grafů a statistik, popř. informačních tabulí a reklamních letáků umístěných ve speciálních stojanech.

Zákazníkovi vysvětlíte, k čemu slouží tisk na bannery a ukažte mu postup. Pro ukázkou tisku na papírový pás je v předváděcím PC ve složce D:\Demotisky připravený soubor „XRAY.pdf“.

- ▢ Otevřete ruční podavač a vložte do něj papírový pás (nemá-li stroj držák papírových pásů, využijte kolegu ☺).
- ▢ Ve stroji zvolte **Nastavení > Tisk na papírový pás > Povolit** a potvrďte tlačítkem **OK**. Tuto obrazovku nevypínejte, dokud tisk papírového pásu neskončí.
- ▢ Soubor „**XRAY.pdf**“ otevřete v aplikaci **Adobe Reader**.
- ▢ V horní liště vyberte **Soubor > Tisknout** (nebo **Ctrl+P**) a klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- ▢ Hodnotu **Formát originálu** nastavte na **Vlastní formát** a v nově otevřeném okně zadejte do pole šířka hodnotu **297 mm**, do pole délka hodnotu **1200 mm** a potvrďte.
- ▢ Ovladač automaticky nabídne změnu dalších parametrů, tu **potvrďte**.
- ▢ Obrazovku ovladače potvrďte tlačítkem **OK** a klikněte na tlačítko **Tisk**.

